УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.24
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 1-/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
субъект Российской Федерации Московская область

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Лосино-Погонный лесопарк	-	18-2	2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1.	55.863563, 37.803699	Ель	27	58	3,629	Стволовая гниль, трещина ствола >1/3 диаметра (старый сухостой)	2024-2026
2.	55.863542, 37.803743	Ель	28	70	5,851	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026
3.	55.863497, 37.803834	Ель	27	60	3,970	Стволовая гниль, трещина ствола >1/3 диаметра (старый сухостой)	2024-2026
4.	55.863485, 37.803906	Ель	27	60	3,970	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026
5.	55.863430, 37.803914	Ель	27	58	3,629	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
6.	55.863417, 37.803989	Ель	27	48	2,210	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026
7.	55.863424, 37.804081	Ель	28	66	5,177	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026
8.	55.863391, 37.804223	Ель	28	40	2,420	Стволовая гниль, трещина ствола >1/3 диаметра (старый сухостой)	2024-2026
9.	55.863290, 37.804220	Ель	27	62	4,540	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026
10.	55.863239, 37.804341	Ель	27	40	1,600	Стволовая гниль (старый сухостой)	2024-2026
11.	55.863246, 37.803517	Береза	28	36	1,310	Опасный наклон, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)	2024-2026
12.	55.863317, 37.803520	Береза	28	56	3,180	Стволовая гниль, слом ствола в области кроны прошлых лет (старый сухостой)	2024-2026
13.	55.863384, 37.803496	Береза	28	46	2,153	Стволовая гниль, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие плодовых тел трутовиков на стволе (старый сухостой)	2024-2026
14.	55.863423, 37.803606	Береза	27	38	1,406	Стволовая гниль, усыхание >3/4 ветвей в кроне прошлых лет, наличие плодовых тел	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
						трутовиков на стволе (старый сухостой)	

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 13 марта 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 14 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийного дерева: стволовая гниль, трещина ствола, опасный наклон, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований, слом ствола, усыхание ветвей в кроне.

Схема размещения аварийных деревьев в квартале 18-2 выделе 2 Лосино-Погонного лесопарка национального парка "Лосиный остров"
Масштаб 1:1000



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 1/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.863563, 37.803699	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.863542, 37.803743	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.863497, 37.803834	Ель	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
4	55.863485, 37.803906	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
5	55.863430, 37.803914	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
6	55.863417, 37.803989	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
7	55.863424, 37.804081	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
8	55.863391, 37.804223	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
9	55.863290, 37.804220	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
10	55.863239, 37.804341	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
11	55.863246, 37.803517	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
12	55.863317, 37.803520	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
13	55.863384, 37.803496	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
14	55.863423, 37.803606	Береза	

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий

должность

Маканова И.Ю.

фамилия, имя и отчество

16.06.2024г.

дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 2724
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
субъект Российской Федерации Московская область

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Щелковский лесопарк	-	10	41

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1.	55.891394, 37.946778	Береза	14	24	0,32	Опасный наклон	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев

Подпись _____


Дата составления документа 13 марта 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 1 аварийного дерева. Структурные изъяны аварийного дерева: опасный наклон.

Схема размещения аварийных деревьев в квартале 10 выделе 41 Щелковского лесопарка национального парка "Лосиный остров"
Масштаб 1:1000



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 2/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.891394, 37.946778	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
			

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий

должность

Маканова И.Ю.

фамилия, имя и отчество

10.06.2024г.

дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 3/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Мытищинский лесопарк	-	74	-

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.888664, 37.857668	Ель	18	26	0,47	Старый сухостой	2024-2026
2	55.888662, 37.857609	Береза	17	24	0,38	Механическое повреждение ствола, трещина, опасный наклон	2024-2026
3	55.888662, 37.857609	Береза	17	24	0,38	Механическое повреждение ствола трещина, опасный наклон	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»:
С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 04 апреля 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 3-х аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: Старый сухостой, механическое повреждение ствола, трещина, опасный наклон.


Схема размещения аварийных деревьев в квартале 74 Мытищинского лесопарка к акту №3/24 от 04.04.2024 г.



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 3/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	Ель	55.888664, 37.857668	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.888662, 37.857609	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
	Береза	55.888662, 37.857609	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024 г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 4/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Щелковский лесопарк	-	3	4

Перечетная ведомость
аварийных деревьев


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.906601, 37.915546	Ель	19	28	0,56	Старый сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев

Подпись _____

Дата составления документа 02 мая 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 1 аварийного дерева. Структурный изъян аварийного дерева: Старый сухостой.

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев №4/24 от 02.05.2024



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 4/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.906601, 37.915546	Ель	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 5/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Щелковский лесопарк	-	22	2

Перечетная ведомость
аварийных деревьев


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.871908, 37.941280	Береза	15	18	0,177	Опасный наклон	2024-2026
2	55.871876, 37.941432	Береза	21	40	1,2	Опасный наклон	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 13 мая 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 2 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: Опасный наклон

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев №5/24 от 13.05.2024



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 5/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.871908, 37.941280	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.871876, 37.941432	Береза	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 6/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Щелковский лесопарк	-	19	11

Перечетная ведомость
аварийных деревьев


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.874923 37.920392	Ель	19	20	0,29	Старый сухостой, стволовая гниль	2024-2026
2	55.875120 37.920118	Сосна	23	24	0,47	Старый сухостой, стволовая гниль	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 14 мая 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 2 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: старый сухостой, стволовая гниль

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев №6/24 от 14.05.2024



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 6/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.874923 37.920392	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.875120 37.920118	Сосна	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 7/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Щелковский лесопарк	-	19	1

Перечетная ведомость
аварийных деревьев


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.877788 37.920520	Береза	31	60	3,88	Опасный наклон, наличие плодовых тел трутовиков на стволе	2024-2026
2	55.877705 37.920142	Береза	31	62	4,111	Опасный наклон, трещина ствола >1/3 диаметра	2024-2026
	55.877713 37.920082	Ель	30	42	1,936	Старый сухостой, стволовая гниль	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:
Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____


Дата составления документа 23 мая 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 3 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: старый сухостой, стволовая гниль, опасный наклон


Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев №7/24 от 23.05.2024



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 7/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.877788 37.920520	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.877705 37.920142	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.877713 37.920082	Ель	

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий

должность

Маканова И.Ю.

фамилия, имя и отчество

10.06.2024г.

дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 8/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Мытищинский лесопарк	-	61	9

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.90135, 37.78156	Береза	20	40	1,16	Механическое повреждение ствола	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 03 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 1-го аварийного дерева. Структурные изъяны аварийных деревьев: механическое повреждение ствола.

Приложение №1 к акту лесопатологического обследования №8/24 от 03.06.2024 г

Схема размещения аварийного дерева в квартале 61 выделе 9 Мытищинского лесопарка к акту №8/24 от 03.06.2024 г.



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 8/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото	
1	2	3	1	
1	Береза	55.90135, 37.78156		

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024 г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 9/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Алексеевский лесопарк	-	40	1,2,3,12,14,16,22, 24,26

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.835929 37.916513	Ель	21	20	0,32	Опасный наклон, обрыв корней	2024-2026
2	55.835933 37.916544	Ель	14	12	0,08	Старый сухостой	2024-2026
3	55.835930 37.916565	Ель	14	12	0,08	Старый сухостой	2024-2026
4	55.835923 37.916575	Ель	18	16	0,18	Старый сухостой	2024-2026
5	55.835924 37.916598	Ель	14	12	0,08	Старый сухостой	2024-2026
6	55.835930 37.916590	Ель	23	24	0,5	Старый сухостой	2024-2026
7	55.835925 37.916492	Ель	14	12	0,08	Старый сухостой	2024-2026
8	55.837734 37.916363	Ива	8	12	0,04	Старый сухостой	2024-2026
9	55.837970 37.916344	Ива	8	12	0,04	Старый сухостой	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
10	55.838104 37.916945	Ива	11,5	20	0,15	Опасный наклон, обрыв корней	2024-2026
11	55.838104 37.916976	Ива	11,5	20	0,15	Опасный наклон, обрыв корней	2024-2026
12	55.838102 37.916998	Ива	8	12	0,04	Опасный наклон, сухостой	2024-2026
13	55.838170 37.916997	Ива	17	56	1,31	Слом ствола под кроной прошлых лет, стволовая гниль	2024-2026
14	55.837993 37.916582	Яблоня	13,5	24	0,26	Опасный наклон, сухостой	2024-2026
15	55.837411 37.908512	Ива	20	36	0,71	Усыхающее, трещина ствола >1/3 диаметра, стволовая гниль	2024-2026
16	55.837341 37.909249	Ива	17	24	0,28	Сухостой, трещина ствола >1/3 диаметра, стволовая гниль	2024-2026
17	55.837334 37.909295	Осина	22	28	0,64	Старый сухостой, стволовая гниль	2024-2026
18	55.837323 37.909399	Ива	19	32	0,54	Сухостой, опасный наклон	2024-2026
19	55.837189 37.910070	Ива	19	32	0,54	Сухостой, опасный наклон	2024-2026
20	55.837190 37.910132	Ива	20	36	0,71	Сухостой, стволовая гниль	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
21	55.836983 37.910878	Ива	16	20	0,18	Сухостой, слом ствола в области кроны прошлых лет	2024-2026
22	55.836885 37.913329	Сосна	29	36	1,29	Сухостой, опасный наклон	2024-2026
23	55.836810 37.913481	Сосна	31	48	2,39	Сухостой, опасный наклон, стволовая гниль	2024-2026
24	55.836951 37.915528	Слива	10	16	0,084	Усыхающая, сухобочина, усыхание >3/4 ветвей в кроне свежее	2024-2026
25	55.837616, 37.906960	Ольха	14	12	0,08	Старый сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись 

Дата составления документа 04 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 25 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: сухостой, стволовая гниль, опасный наклон, обрыв корней, слом ствола.

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев № 9/24 от 04.06.2024



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 9/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.835929 37.916513	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.835933 37.916544	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.835930 37.916565	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
4	55.835923 37.916575	Ель	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
5	55.835924 37.916598	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
6	55.835930 37.916590	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
7	55.835925 37.916492	Ель	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
8	55.837734 37.916363	Ива	



N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
9	55.837970 37.916344	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
10	55.838104 37.916945	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
11	55.838104 37.916976	Ива	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
12	55.838102 37.916998	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
13	55.838170 37.916997	Ива	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
14	55.837993 37.916582	Яблоня	
15	55.837411 37.908512	Ива	 

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
16	55.837341 37.909249	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
17	55.837334 37.909295	Осина	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
18	55.837323 37.909399	Ива	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
19	55.837189 37.910070	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
20	55.837190 37.910132	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
21	55.836983 37.910878	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
22	55.836885 37.913329	Сосна	
23	55.836810 37.913481	Сосна	 

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
24	55.836951 37.915528	Слива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
25	55.837616, 37.906960	Ольха	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 10/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Алексеевский лесопарк	-	39	2,3,4

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.838269, 37.915217	Лещина	10,5	10	0,035	Сухостой, опасный наклон	2024-2026
2	55.838242, 37.914958	Вяз	15	16	0,15	Старый сухостой, трещина ствола >1/3 диаметра	2024-2026
3	55.838385, 37.913607	Береза	28	52	2,65	Опасный наклон, стволовая гниль, усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет	2024-2026
4	55.838318, 37.913643	Липа	21	44	1,51	Опасный наклон, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.), усыхание от 1/4 до 1/2	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
						ветвей в кроне прошлых лет	
5	55.838238, 37.913684	Ольха	14	12	0,08	Старый сухостой	2024-2026
6	55.838238, 37.913649	Ольха	15	14	0,12	Старый сухостой	2024-2026
7	55.838539, 37.913179	Клен	10	10	0,044	Старый сухостой	2024-2026
8	55.838532, 37.913121	Яблоня	11,5	24	0,21	Старый сухостой	2024-2026
9	55.838540, 37.913141	Яблоня	12	28	0,3	Старый сухостой	2024-2026
10	55.838388, 37.910912	Ольха	17	24	0,38	Старый сухостой	2024-2026
11	55.838399, 37.910819	Ольха	16	20	0,26	Старый сухостой	2024-2026
12	55.838401, 37.910372	Ольха	15	16	0,16	Старый сухостой	2024-2026
13	55.838440, 37.910357	Слива	8	10	0,029	Старый сухостой	2024-2026
14	55.838406, 37.910223	Слива	8	10	0,029	Старый сухостой	2024-2026
15	55.838402, 37.910244	Слива	8	10	0,029	Старый сухостой	2024-2026
16	55.838408, 37.910261	Слива	8	10	0,029	Старый сухостой	2024-2026
17	55.838427, 37.910185	Слива	8	10	0,029	Старый сухостой	2024-2026
18	55.838459, 37.910151	Клен	11,5	12	0,064	Сухостой	2024-2026
19	55.838459, 37.910291	Яблоня	11,5	24	0,21	Усыхающее, стволовая гниль, наличие дупел	2024-2026
20	55.838522, 37.909512	Слива	8	10	0,029	Старый сухостой	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
21	55.838469, 37.908906	Яблоня	9	12	0,043	Старый сухостой	2024-2026
22	55.838468, 37.908909	Яблоня	8	6	0,017	Старый сухостой	2024-2026
23	55.838468, 37.908912	Клен	15	20	0,22	Старый сухостой	2024-2026
24	55.838590, 37.908178	Береза	23	32	0,84	Опасный наклон, стволовая гниль	2024-2026
25	55.838564, 37.907218	Ольха	16	20	0,26	Старый сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 04 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 25 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: сухостой, стволовая гниль, опасный наклон, наличие дупел, образований, усыхание, трещина ствола.

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев № 10/24 от 04.06.2024





Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 10/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.838269, 37.915217	Лещина	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.838242, 37.914958	Вяз	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.838385, 37.913607	Береза	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
4	55.838318, 37.913643	Липа	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
5	55.838238, 37.913684	Ольха	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
6	55.838238, 37.913649	Ольха	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
7	55.838539, 37.913179	Клен	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
8	55.838532, 37.913121	Яблоня	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
9	55.838540, 37.913141	Яблоня	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
10	55.838388, 37.910912	Ольха	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
11	55.838399, 37.910819	Ольха	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
12	55.838401, 37.910372	Ольха	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
13	55.838440, 37.910357	Слива	
14	55.838406, 37.910223	Слива	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
15	55.838402, 37.910244	Слива	
16	55.838408, 37.910261	Слива	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
17	55.838427, 37.910185	Слива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
18	55.838459, 37.910151	Клен	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
19	55.838459, 37.910291	Яблоня	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
20	55.838522, 37.909512	Слива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
21	55.838469, 37.908906	Яблоня	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
22	55.838468, 37.908909	Яблоня	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
23	55.838468, 37.908912	Клен	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
24	55.838590, 37.908178	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
25	55.838564, 37.907218	Ольха	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 11/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Алексеевский лесопарк	-	38	6

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.838578, 37.906689	Слива	8	4	0,017	Старый сухостой	2024-2026
2	55.838692, 37.906078	Яблоня	8	6	0,017	Старый сухостой	2024-2026
3	55.838607, 37.905966	Ольха	14	12	0,08	Свежий сухостой	2024-2026
4	55.838605, 37.905939	Ольха	11,5	8	0,03	Свежий сухостой	2024-2026
5	55.838712, 37.905295	Осина	16	16	0,16	Старый сухостой	2024-2026
6	55.838923, 37.903713	Ива	3	24	0,05	Старый сухостой	2024-2026
7	55.839020, 37.903693	Ива	2	44	0,11	Старый сухостой	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
8	55.839036, 37.903720	Ива	2	28	0,05	Старый сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев

Подпись _____

Дата составления документа 04 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 8 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: сухостой.

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев № 11/24 от 04.06.2024




Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 11/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.838578, 37.906689	Слива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.838692, 37.906078	Яблоня	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.838607, 37.905966	Ольха	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
4	55.838605, 37.905939	Ольха	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
5	55.838712, 37.905295	Осина	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
6	55.838923, 37.903713	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
7	55.839020, 37.903693	Ива	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
8	55.839036, 37.903720	Ива	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024 г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 12/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Щелковский лесопарк	-	10	33

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.889552, 37.936783	Береза	25,5	42	1,575	Сухостой	2024-2026
2	55.889552, 37.936787	Береза	18	16	0,17	Сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев

Подпись _____


Дата составления документа 05 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 2 аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: сухостой.

Приложение №1 к акту обследования аварийных деревьев № 12/24 от 05.06.2024



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 12/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.889552, 37.936783	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.889552, 37.936787	Береза	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024 г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 13/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Мытищинский лесопарк	-	49	10

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.88023, 37.78532	Береза	20	40	1,16	Старый сухостой	2024-2026
2	55.8797, 37.78476	Береза	20	36	1,0	Старый сухостой	2024-2026
3	55.8797, 37.78475	Береза	20	40	1,16	Старый сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 05 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 3-х аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: старый сухостой.

Приложение №1 к акту лесопатологического обследования №13/24 от 05.06.2024 г.


Схема размещения аварийных деревьев в квартале 49 выделе 10 Мытищинского лесопарка к акту №13/24 от 05.06.2024 г.



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 13/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.88023, 37.78532	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.8797, 37.78476	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.8797, 37.78475	Береза	

УТВЕРЖДАЮ:
Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий
должность
Маканова И.Ю.
фамилия, имя и отчество
10.06.2024г.
дата

Акт
обследования аварийных деревьев N 14/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (Субъект Российской Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Лосино-погонный лесопарк	-	6-1	9

Перечетная ведомость
аварийных деревьев

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	55.88051, 37.76102	Береза	19	42	1,14	Старый сухостой	2024-2026
2	55.87806, 37.78752	Сосна	19	24	0,41	Старый сухостой	2024-2026
3	55.87817, 37.78762	Береза	19	36	0,9	Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2024-2026
4	55.87788, 37.78745	Сосна	18	22	0,32	Старый сухостой	2024-2026
5	55.87781, 37.78737	Береза	20	44	1,43	Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2024-2026
6	55.87782, 37.78717	Береза	16	20	0,26	Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
						кроны	
7	55.87783, 37.78705	Береза	10	16	0,11	Старый сухостой, слом вершины	2024-2026
8	55.87775, 37.78703	Береза	19	40	1,16	Старый сухостой	2024-2026
9	55.87775, 37.78703	Береза	20	44	1,43	Старый сухостой	2024-2026
10	55.87775, 37.78703	Береза	19	42	1,14	Старый сухостой	2024-2026
11	55.87796, 37.78658	Береза	18	32	0,7	Усыхание вершины прошлых лет более 2/3 длины кроны, скелетные ветви	2024-2026
12	55.87795, 37.78658	Береза	17	24	0,38	Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны	2024-2026
13	55.87797, 37.78662	Береза	19	42	1,14	Старый сухостой, опасный наклон	2024-2026
14	55.87798, 37.78652	Береза	19	36	0,9	Старый сухостой	2024-2026
15	55.87793, 37.78644	Береза	18	32	0,7	Старый сухостой	2024-2026
16	55.87796, 37.78601	Береза	18	32	0,7	Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)	2024-2026

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
17	55.87796, 37.78601	Береза	19	36	0,9	Усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны, наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.)	2024-2026
18	55.87795, 37.78605	Береза	18	34	0,89	Старый сухостой	2024-2026
19	55.87805, 37.78617	Береза	18	34	0,89	Старый сухостой	2024-2026
20	55.87805, 37.78618	Береза	18	34	0,89	Старый сухостой	2024-2026
21	55.87803, 37.7862	Береза	16	22	0,24	Старый сухостой	2024-2026
22	55.87803, 37.7862	Береза	10	16	0,11	Слом вершины, старый сухостой	2024-2026
23	55.87803, 37.7862	Береза	17	24	0,38	Старый сухостой	2024-2026

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Начальник отдела лесного хозяйства ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»: С.А. Жолудев


Подпись _____

Дата составления документа 05 июня 2024 г. Телефон 8-495-323-88-85 (доб.125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному и муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц назначается рубка 23-х аварийных деревьев. Структурные изъяны аварийных деревьев: сухостой, слом вершины, усыхание вершины, скелетные ветки, опасный наклон, наличие раковых ран, язв, образований на стволе.

Приложение №1 к акту лесопатологического обследования №14/24 от 05.06.2024 г.



Фототаблица к акту
обследования аварийных деревьев N 14/24
лесных насаждений национального парка «Лосиный остров» (лесничества)
Московская область (субъект Российской Федерации)

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
1	55.88051, 37.76102	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
2	55.87806, 37.78752	Сосна	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
3	55.87817, 37.78762	Береза	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
4	55.87788, 37.78745	Сосна	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
5	55.87781, 37.78737	Береза	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
6	55.87782, 37.78717	Береза	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
7	55.87783, 37.78705	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
8	55.87775, 37.78703	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
9	55.87775, 37.78703	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
10	55.87775, 37.78703	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
11	55.87796, 37.78658	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
12	55.87795, 37.78658	Береза	


N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
13	55.87797, 37.78662	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
14	55.87798, 37.78652	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
15	55.87793, 37.78644	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
16	55.87796, 37.78601	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
17	55.87796, 37.78601	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
18	55.87795, 37.78605	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
19	55.87805, 37.78617	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
20	55.87805, 37.78618	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
21	55.87803, 37.7862	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
22	55.87803, 37.7862	Береза	

N дерева	Координаты (WGS 84)	Порода	Фото
1	2	3	1
23	55.87803, 37.7862	Береза	